



חיזוק חיובי - מבני פלקל


משרד הפנים . מנהל התכנון . אגף תקנות תכנון ובניה



<http://www.youtube.com/watch?v=tla6FA19UMo>



כשלים בשיטת פלקל





דו"ח זיילר – תיאור כשלים





דו"ח זיילר – הגדרת פלקל כמבנים מסוכנים

הסכנה במבנים הבנויים בשיטת פלקל:

• העדר זיון לגזירה- סיכון של כשל פריך מידי.

• נגיסה במקדמי הבטיחות הופכת בניינים למסוכנים.

• פחי הפלקל- אורך חיים של 15 שנה. בין היתר בגלל קורוזיה.



החלטת ממשלה 4686 – הרכב מטה מקצועי הנדסי

הרכב המטה המקצועי-הנדסי יהיה כדלקמן:

- **מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים - יו"ר;**
- **מנהל מינהל תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון;**
- **מנהל האגף להנחיות תכנון במשרד הפנים; נציג פיקוד העורף;**
- **שני מהנדסי מבנים רשויים מקרב עובדי המדינה.**

המטה יגיש לשר הפנים מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מתום 12 חודשים ממועד קבלת החלטה זו המלצות בדבר הנחיות לטיפול במבנים שנבנו בשיטת הפל-קל לרבות לעניין מעקב ובקרה לאחר תיקון המבנים בפועל.



תפקיד המטה בטיפול במבני פלקל (החלטת ממשלה 4686)

(א) אכיפת בדיקה וטיפול בכל מבני הפל-קל - **בידי מהנדסי רשות**

(ב) קביעת שיטות לתיקון מבנים שנמצאו לקויים-

חוזר מנכ"ל 2007/5 + תיקוני חקיקה

(ג) מעקב ובקרה אחר ביצוע התיקונים בפועל - **מטה הפלקל**



מדיניות מטה 2006-2011 – פירמידת הטיפול במבנים

מטה מיקצועי הנדסי

מינהלת פלקל - לוגיסטיקה ומעקב

אחריות מהנדסי הרשויות - לטיפול במבנה פל קל, בידי בעליו



טיפול עפ"י שיטת הנדבכים





***מבנים
להסרה
בטופס 2 / 1**





כלים משפטיים

משרד הפנים מנהל התכנון . אגף הבניה . אגף תקנות תכנון ובניה

<http://www.youtube.com/watch?v=tla6FA19UMo>

מהנדס רשות

• חוק מבנים מסוכנים

מנהל מח'
עסקים


• חוק רישוי עסקים

ראש רשות

• הערת אזהרה בטאבו



התפלגות מבני פלקל לפי סוגי שימוש 2013






התפלגות מבנים בטיפול 2013

■ סיום טיפול

■ במהלך טיפול





התפלגות שימושים – 1090 מבנים בטיפול

